

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SUPERNOVA FOND - лессирующий тонируемый водоразбавляемый самогрунтующийся лак.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая стойкость к УФ излучению
- Паропроницаемость
- Обеспечивает высокую защиту от атмосферных факторов
- Отличная смачиваемость
- Антитаниновый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для окраски фасадов, деревянных дверей, ставней и окон.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Водный
Вязкость (сПз)	: 10000-15000
Удельная плотность (кг/л)	: 1,04 ± 0,02
Сухой остаток (%)	: 36 ± 1
Рекомендуемое количество слоев	: 2
Рекомендуемый расход (г/м²)	: 100 - 120
Удельный расход (м²/л)	: 8 - 10
Время форсированной сушки (мокрого слоя 150 г/м²)	
Зона Flash off	: 15 мин, 30°C
Зона конвекционной сушки	: 60 мин, 45°C
Зона охлаждения	: 15 мин, 20°C
Время сушки (мокрого слоя 100 г/м², при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 45-65 %)	
От пыли	: 10 мин
На отлип	: 1 ч
До шлифования	: 4 часа
Время межслойной сушки	: 2 - 6 часов
До склад.	: мин 24 часа

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и других загрязнений. Уровень влажности древесины должен быть между 12-15%. Твердые породы дерева перед нанесением следует отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 180, так как ворс может подниматься.

НАНЕСЕНИЕ

ULTRATIX можно наносить на поверхность, окрашиваемую SUPERNOVA INTERMEDIO, после обработки поверхности наждачной бумагой с зернистостью 240-320.

Обычный распылитель: рекомендуется использовать сопло диаметром 2-2,5 мм с воздушным стержнем 3-4.

Оборудование для нанесения

- Распыление (воздушное, комбинированное Airmix, безвоздушное)

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Срок годности продукта при температуре 5 - 35°C составляет 24 месяцев.

Отходы (вода после промывки окрашивающего оборудования, вода из водяной завесы окрашивающей камеры, остатки продукта) должны быть утилизированы в соответствии с требованиями региональных нормативных актов. Никогда не сливайте остатки непосредственно в канализацию.

После использования промойте окрашивающее оборудование водой.

Хранить в сухом и прохладном месте.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Внимательно читайте инструкции, указанные на ярлыке.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

ВНИМАНИЕ

Наносите продукт при температуре воздуха, субстрата и покрытия не ниже 12°C.

Нанесение покрытия при низкой температуре может снизить его механическую прочность и химическую стойкость.

Тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

Очищайте окрашивающее оборудование водой, никогда не сливайте отходы в канализацию.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Грунт