

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ULTRATIX - водоразбавляемый лессирующий финишный лак.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая стойкость к УФ излучению
- Не содержит пестициды и ртуть
- Обеспечивает высокую защиту от атмосферных факторов
- Высокая тиксотропность (подходит для вертикальных поверхностей)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для окраски фасадов деревянных домов, деревянных панелей, деревянных дверей, беседок, пергол и окон.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта : Водный
Вязкость (сПз)

летом : 50000-60000
зимой : 35000-40000

Удельная плотность (кг/л) : 1,04 ± 0,02

Сухой остаток (%) : 40 ± 1

pH : 8,5-9,5

Рекомендуемое количество слоев : 2

Рекомендуемый расход (г/м²) : 250 - 275

Удельный расход (м²/л) : 6 - 8

Время форсированной сушки (мокрого слоя 150 г/м²)

Зона Flash off : 15 мин, 30°C
Зона конвекционной сушки : 90 мин, 45°C
Зона охлаждения : 15 мин, 20°C

Время сушки (мокрого слоя 100 г/м², при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 45-65 %)

От пыли : 15 мин
На отлип : 1 час
До шлифования : 4 часа
Время межслойной сушки : 4 - 6 часов
До склад. : мин 24 часа

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Код продукта	Степень блеска
VW460.30.0000	30
VW460.50.0000	50

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть хорошо отшлифована и очищена от шлифовальной пыли и других загрязнений таких, как жиры, воски и смолы.

Окрашиваемая древесина должна быть высушена (влажность не более 12%). Всегда хорошо очищайте поверхности, удаляя все следы жира, воска и смолы. Твердые породы древесины должны быть отшлифованы шлифовальными материалами с зернистостью 180.

НАНЕСЕНИЕ

ULTRATIX можно наносить на поверхность, окрашиваемую SUPERNOVA FOND, после обработки поверхности наждачной бумагой с зернистостью 240-320.

Обычный распылитель: рекомендуется использовать сопло диаметром 2-2,5 мм с воздушным стержнем 3-4.

Оборудование для нанесения

- Распыление

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Срок годности продукта при температуре 5 - 35°C составляет 24 месяцев.

Отходы (вода после промывки окрашивающего оборудования, вода из водяной завесы окрашивающей камеры, остатки продукта) должны быть утилизированы в соответствии с требованиями региональных нормативных актов. Никогда не сливайте остатки непосредственно в канализацию.

После использования промойте окрашивающее оборудование водой.

Хранить в сухом и прохладном месте.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Внимательно читайте инструкции, указанные на ярлыке.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

ВНИМАНИЕ

Наносите продукт при температуре воздуха, субстрата и покрытия не ниже 12°C.

Нанесение покрытия при низкой температуре может снизить его механическую прочность и химическую стойкость.

Тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

Очищайте окрашивающее оборудование водой, никогда не сливайте отходы в канализацию.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Лак